



## LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO

Santo Antônio dos Lopes – MA  
Janeiro - 2022



## RESUMO



- **Data da Vistoria:** 10 de janeiro de 2022.
- **Solicitante:** Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes – MA, Secretaria Municipal de Assistência Social
- **Objeto Vistoriado:** Imóvel situado na Av. José de Alencar, S/N, Centro – Santo Antônio dos Lopes – MA.
- **Objetivo:** Determinação do atual valor de locação.
- **LOCALIZAÇÃO:** Avenida José de Alencar, S/N, Centro, CEP – 65730-000, Santo Antônio dos Lopes – MA.
- **Área da Edificação Aproximadamente:** 116,25 m<sup>2</sup>
- **Tipo de Edificação:** Edificação tipo residencial, com duas salas, hall e banheiro
- **Avaliação:** Valor de Mercado para locação: de RS 1.200,00 (um mil e duzentos reais).



## ÍNDICE



1 - INTRODUÇÃO:.....	4
2 - METODOLOGIA:.....	4
3 - PRINCÍPIOS E RESSALVAS:.....	4
4 - DESCRIÇÃO DO IMÓVEL.....	5
5 - ÁREA DO IMÓVEL.....	5
6 - CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO.....	5
7- AVALIAÇÃO FINAL.....	6
8 - INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL.....	6
9 - ENCERRAMENTO:.....	6
ANEXO I- Relatório Fotográfico.....	7
ANEXO II – Croqui.....	8





## 1 - INTRODUÇÃO:

O presente trabalho tem por objetivo, determinar o justo valor de locação de um sobrado, situada na Avenida José de Alencar, s/n, Santo Antônio dos Lopes – MA, atualmente desocupado e que será alvo de maiores detalhes adiante.

## 2 - METODOLOGIA:

Para o objeto em pauta, sem dúvida o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, atendendo ao Grau de Fundamentação I e Grau de Precisão I é o mais adequado e o que apresentará melhor resultado.

Tal método é definido pela NBR 14653-1, e 14653-2 - Avaliação de Bens (Parte 1: Procedimentos Gerais e Parte 2: Imóveis Urbanos), da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

## 3 - PRINCÍPIOS E RESSALVAS:

3.1. O Laudo foi elaborado com estrita observância dos postulados constantes dos Códigos de Ética Profissional do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e do Instituto de Engenharia Legal.

3.2. O avaliador assume a responsabilidade sobre a matéria de Engenharia estabelecida em Leis, Códigos ou regulamentos próprios.

3.3. Não foram efetuadas investigações específicas no que concerne a defeito dos títulos, invasões, hipotecas, superposições de divisas e outros, por não integrarem ao objetivo desta avaliação.

3.4. No Laudo de Avaliação apresentado presume-se que as dimensões constantes das documentações oferecidas estão corretas e que o título de propriedade é bom: - subentende-se que as informações fornecidas por terceiros são confiáveis.

3.5. Os honorários profissionais do avaliador, não estão de forma alguma relacionados à conclusão deste Laudo.

3.6 - Todas as opiniões, análises e conclusões emitidas neste laudo, foram baseadas nas informações colhidas através de pesquisas e levantamentos efetuados, admitindo-se como verdadeiras as informações prestadas por terceiros.

3.7 - Partimos do princípio de que toda documentação apresentada se encontra com informações corretas.



3.8 - Consideramos, para fins de avaliação, que o imóvel se encontra livre e desimpedido de quaisquer ônus ou dívidas ou impedimentos judiciais ou extrajudiciais que possam influenciar, de algum modo, na posse e usufruto imediato do mesmo.

#### 4 - DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

O imóvel proposto para locação de funcionamento da ASSISTÊNCIA SOCIAL está localizado em via pavimentada, com rede elétrica, iluminação pública, internet via rádio, proximidade de prédios de utilidades públicas entre outras facilidades.

Neste caso a sua localização a que se destina é muito boa devido ao fácil acesso e as boas condições da via.

Trata-se de uma edificação residencial posicionada frontalmente para a Avenida José de Alencar Bairro Santo Antônio, composto de duas salas e um banheiros. possuem piso em cerâmica normal, em bom estado de conservação, paredes com pintura em tinta plástica PVA, forro todo em PVC, banheiro todo em cerâmica até o teto, demais área com piso cerâmico e azulejos com rodapé, também em bom estado de conservação. As esquadrias em madeira e alumínio. O estado de conservação e aspecto geral é considerado bom.

**Frente:** Medindo 8,50 m (oito metros e cinquenta centímetros), limitando-se com a AV. José de Alencar;

**Fundo:** Medindo 8,50 m (oito metros e cinquenta centímetros), limitando-se com propriedade do Sr. Zé do crediário;

**Lado direito:** Medindo 21,80 m (vinte e um metros e oitenta centímetros), limitando-se com o Sr. Francisco Araújo Vasconcelos;

**Lado esquerdo:** Medindo 21,80 m (vinte e um metros e oitenta centímetros), limitando-se com o Sr. Antônio Vanduíro Bezerra;

#### 5 - ÁREA DO IMÓVEL

Conforme informações obtidas na documentação apresentada, possui o imóvel uma área de:

- Área do terreno aproximadamente: 185,30 m<sup>2</sup>
- Área da edificação aproximadamente: 116,25 m<sup>2</sup>

#### 6 - CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO

O município de Santo Antônio dos Lopes – MA, localizado a 296 km da capital São Luís, viveu momentos de prosperidade muito grande no período de implantação do complexo

*[Handwritten signature]*  
5

termoelétrico, o que ocasionou um inflacionamento dos preços de bens e serviços e que se reflete ainda hoje mesmo que em números menores.

O imóvel em questão, localiza-se no centro da cidade, próximo ao bitú construções e possui uma área condizente com a necessidade do município, o que facilita seu gerenciamento e controle, por se tratar de um setor que requer constante acompanhamento por parte de quem o gere.

## 7- AVALIAÇÃO FINAL

Levamos em consideração para determinação do valor de aluguel mensal do imóvel ampla pesquisa no mercado imobiliário, tendo sido feito os tratamentos estatísticos considerados adequados para o fim.

Foi utilizado o método comparativo por fatores, pois a quantidade de elementos não nos permite a utilização de tratamentos mais elaborados.

Com comparação de dados de mercado de outros imóveis com características similares e acompanhando a situação do mercado local atual opinamos pelo valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) para locação mensal deste imóvel.

## 8 - INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL

NOME: Liliane dos Santos Nascimento

CPF Nº: 014.942.193-10

RG Nº: 023342912002-7 SSP/MA

ENDEREÇO: Rua 02, s/n, Bairro Santo Antônio, Santo Antônio dos Lopes/MA

## 9 - ENCERRAMENTO:

Afirmo estar ciente das condições do imóvel descrito acima, me colocando a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Santo Antônio dos Lopes – MA, 10 de janeiro de 2022.

Elaboração Técnica:




**LÁZARO FERNANDES PESTANA**

Diretor de Departamento de Obras e Engenharia

CREA – MG – 058312/D-MG

Portaria 034/2021 – GP-SAL

### ANEXO I- Relatório Fotográfico



**ANEXO II – Croqui**

**AUTUAÇÃO**  
Nº PROC  
FI 12  
Servidor Responsável



**AV. JOSE DE ALENCAR**

PLANTA BAIXA  
ESC: 1:150

TÍTULO: CROQUIS DE IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEL		PROPRIETÁRIO: LILIANE DOS SANTOS NASCIMENTO	
LOCALIZAÇÃO:		ENDEREÇO: AV. JOSÉ DE ALENCAR, S/N, CENTRO SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA	
AUTOR DO PROJETO: WELINGTON A REIS		CREA: 137138-TD	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LÁZARO FERNANDES PESTANA		CREA: 058312D-MG	
AUTOR DO PROJETO:		DATA: FEV/2017	ESCALA: INDICADA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		FORMATO: A4	REVISÃO: 00
		Nº DESENHO: CQ-ENG-PMSAL-0009-001-0	

*[Handwritten signature]*



## MEMORIAL DESCRITIVO



### 1. INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL

**Nome:** Liliane dos Santos Nascimento

**CPF Nº:** 014.942.193-10

**RG Nº:** 023342912002-7 SSP/MA

**Endereço:** Rua 02, s/n, Bairro Santo Antônio, Santo Antônio dos Lopes/MA

### 2. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL.

**Endereço:** Av. José de Alencar, s/n; Centro; Santo Antônio dos Lopes – MA.

**Frente:** Medindo 8,50 m (oito metros e cinquenta centímetros), limitando-se com a AV. José de Alencar;

**Fundo:** Medindo 8,50 m (oito metros e cinquenta centímetros), limitando-se com propriedade do Sr. Zé do crediário;

**Lado direito:** Medindo 21,80 m (vinte e um metros e oitenta centímetros), limitando-se com o Sr. Francisco Araújo Vasconcelos;

**Lado esquerdo:** Medindo 21,80 m (vinte e um metros e oitenta centímetros), limitando-se com o Sr. Antônio Vanduíro Bezerra;

Este imóvel possui área total de 116,25 m<sup>2</sup>, ocupando 62,73% da área do terreno.

### 3. CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL

O referido imóvel é construído em alvenaria de tijolo cerâmico, cobertura de telha cerâmica, apoiada em estrutura de madeira.

A edificação com características de edificação residencial é composta de vários ambientes com piso em cerâmica, com forro em PVC, com paredes com pintura em tinta PVA látex, esquadrias de madeira e de alumínio, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias sem necessidade de manutenção.

Afirmo estar ciente das condições do imóvel descrito acima.

Santo Antônio dos Lopes – MA, 10 de janeiro de 2022.

**Elaboração Técnica:**



**LÁZARO FERNANDES PESTANA**

Diretor de Departamento de Obras e Engenharia

CREA – MG – 058312/D-MG

Portaria 034/2021 – GP-SAL